

致各位客户

2019 年 6 月吉日

株式会社 **アイエイアイ**

销售部

DD系列部分机型停产通知

敬启 谨祝贵公司生意兴隆，蒸蒸日上。

平素承蒙特殊关照，在此表示衷心的感谢。

多年来备受欢迎的DD系列，由于部分机型编码器停产，  
导致无法继续生产。

于 2019 年 12 月停止销售。

对因停产给您带来的不便我司表示诚挚的歉意，无论如何还请谅解，  
继续给予我司理解与支持。

敬上

记

1. 对象机型：以下 DD 机型

- ・DD-T18S、DD-T18P、DD-H18S、DD-H18P
- ・DD-T18CS、DD-T18CP、DD-H18CS、DD-H18CP
- ・DDCR-T18S、DDCR-T18P、DDCR-H18S、DDCR-H18P
- ・DDCR-T18CS、DDCR-T18CP、DDCR-H18CS、DDCR-H18CP

2. 停产原因：编码器停产，导致无法继续生产

3. 接受订货截止期限：至2019年12月25日

4. 接受维修目标期限：至2029年12月25日

但是，如出现停产产品的库存维修部件在维修对应期间  
使用完的情况，也会中途停止维修对应。

维修对应情况，会刊登在下记我司官方网站上。

还请确认。

官网地址：<http://www.iai-robot.co.jp/product/discontinued/>

## 5. 后续机型

(注)如备考栏所标注, 尺寸有差异。

还请确认 DD、DDA 外形图尺寸。

### 5.1 标准规格

停产产品	替代品	备考
DD-T18S	DDA-LT18CS 法兰盘选项 FL	·性能: 相同 ·尺寸 高度方向: <u>DDA高出 28.5 mm</u>
DD-T18P	DDA-LT18CP 法兰盘选项 FL	·安装: 可互换 ·工件安装面: 可互换
DD-H18S	DDA-LH18CS 法兰盘选项 FL	·性能: 相同 ·尺寸 高度方向: <u>DDA高出 11.3 mm</u>
DD-H18P	DDA-LH18CP 法兰盘选项 FL	·安装: 可互换 ·工件安装面: <u>螺纹孔、铰孔的位置是中心 1mm 处。</u> (P. C. D DD: 101 mm → DDA: 102 mm)
DD-T18CS	DDA-LT18CS	·性能相同 ·尺寸 高度方向: <u>DDA高出 17 mm</u>
DD-T18CP	DDA-LT18CP	·安装: 可互换 ·工件安装面: 可互换
DD-H18CS	DDA-LH18CS	·性能相同 ·尺寸 高度方向: <u>低 2.2 mm</u>
DD-H18CP	DDA-LH18CP	·可互换安装 ·工件安装面: : <u>螺纹孔、铰孔的位置是中心 1mm 处。</u> (P. C. D DD: 101 mm → DDA: 102 mm)

### 5.2 无尘室规格

停产产品	替代品	备考
DDCR-T18S	DDACR-LT18CS 法兰盘选项 FL	·性能: 相同 ·尺寸 高度方向: <u>DDA高出 28.5 mm</u>
DDCR-T18P	DDACR-LT18CP 法兰盘选项 FL	·安装: 可互换 ·工件安装面: 可互换
DDCR-H18S	DDACR-LH18CS 法兰盘选项 FL	·性能: 相同 ·尺寸 高度方向: <u>DDA高出 11.3 mm</u>
DDCR-H18P	DDACR-LH18CP 法兰盘选项 FL	·安装: 可互换 ·工件安装面: <u>螺纹孔、铰孔的位置是中心 1mm 处。</u> (P. C. D DD: 101 mm → DDA: 102 mm)
DDCR-T18CS	DDACR-LT18CS	·性能相同 ·尺寸 高度方向: <u>DDA高出 17 mm</u>
DDCR-T18CP	DDACR-LT18CP	·安装: 可互换 ·工件安装面: 可互换
DDCR-H18CS	DDACR-LH18CS	·性能相同 ·尺寸 高度方向: <u>低 2.2 mm</u>
DDCR-H18CP	DDACR-LH18CP	·可互换安装 ·工件安装面: <u>螺纹孔、铰孔的位置是中心 1mm 处。</u>

		(P. C. D DD:101 mm→DDA:102 mm)
--	--	--------------------------------

## 6. 控制器

根据控制器种类与设置, DD 使用的控制器, DDA 无法使用。

出现故障需要更换时, 还请咨询我司。